

Legende

Punktueller Hymomaßnahmen

- 69.1 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen (abgeschlossen)
- 69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
- 69.41 Fischaufstiegsanlage (technisch oder naturnah) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk umbauen/optimieren
- 75.1 Altgewässer anbinden

Lineare Hymomaßnahmen

- 70.1 Flächenenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
- 70.2 Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
- 70.3 Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z.B. Strömunglenker einbauen)
- 71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
- 72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
- 72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage oder Reaktivierung)
- 72.3 Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
- 73.1 Ufergehölzsaum herstellen
- 72.4 Auflockern starrer/monotoner Uferlinien (abgeschlossen)
- 73.1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln (abgeschlossen)

Fischaufstiegsanlage

- eingeschränkt durchgängig
- nicht durchgängig

Wehr

- mangelhaft durchgängig
- nicht durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
- nicht durchgängig, Fischaufstiegsanlage vorhanden

Sohlenbauwerk

- Absturz, eingeschränkt durchgängig
- Sohlrampe, eingeschränkt durchgängig
- Sohlgleite, eingeschränkt durchgängig
- Sohlrampe, frei durchgängig
- Absturztreppe, mangelhaft durchgängig
- Absturz, nicht durchgängig
- Absturz mit Fischaufstiegsanlage, nicht durchgängig
- Sohlrampe, nicht durchgängig

Durchlass_Verrohrung

- eingeschränkt
- frei durchgängig
- mangelhaft
- nicht durchgängig

FFH-Managementplan

- Bachmuschel
- Grüne Keiljungfer
- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
- Fischechtern

- FWK 1_F268
- Gemeinden 1:5.000
- Grundstücke WWA



Wasserwirtschaftsamt Weiden


Maßnahmenkarte 1_F268

Umsetzungskonzept Creußen

Anlage 5

M 1 : 5.000 Datum: 11.06.2024

Ersteller: Schwab Seite: 12 von 13



© Bayerische Vermessungsverwaltung, www.gisdaten.bayern.de