



Ifd.Nr. 31 (LAWA-Code: 72.2-HYMOL16337)
 Anlegen eines Nebenarms zur Erhöhung der Strukturvielfalt sowie
 Verbesserung der Sozialfunktion
 Wasserabgabe: 40l/sec. in den Nebenarm.
 Eintrag einer Grunddienstbarkeit (abgeschlossen)

Ifd.Nr. 32 (LAWA-Code: 69.41-HYMOP05949)
 Fischaufstiegsanlage im Stadtgebiet
 Grafenwöhr optimieren

Ifd.Nr. 15 (LAWA-Code: 70.2-HYMOL14189)
 Uferbefestigungen (beidseitig) am re.seitigen
 Ufer beseitigen. Linksseitig Bebauung!
 Einsetzstelle für Kanus vorsehen.

Ifd.Nr. 14 (LAWA-Code: 70.3-HYMOL07087)
 Einbau von Strömungslenkern (Sporne,
 Wurzelstöcke)

Legende

Punktueller Hyomaßnahmen

- 69.1 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen (abgeschlossen)
- 69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
- 69.41 Fischaufstiegsanlage (technisch oder naturnah) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk umbauen/optimieren
- 75.1 Altgewässer anbinden

Lineare Hyomaßnahmen

- 70.1 Flächenenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
- 70.2 Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
- 70.3 Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z.B. Strömungslenker einbauen)
- 71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
- 72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
- 72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage oder Reaktivierung)
- 72.3 Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
- 73.1 Ufergehölzsaum herstellen
- 72.4 Auflockern starrer/monotoner Uferlinien (abgeschlossen)
- 73.1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln (abgeschlossen)

Fischaufstiegsanlage

- eingeschränkt durchgängig
- nicht durchgängig
- Wehr
- mangelhaft durchgängig
- nicht durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
- nicht durchgängig, Fischaufstiegsanlage vorhanden

Sohlenbauwerk

- Absturz, eingeschränkt durchgängig
- Sohlrampe, eingeschränkt durchgängig
- Sohlleiste, eingeschränkt durchgängig
- Sohlrampe, frei durchgängig
- Absturztreppe, mangelhaft durchgängig
- Absturz, nicht durchgängig
- Absturz mit Fischaufstiegsanlage, nicht durchgängig
- Sohlrampe, nicht durchgängig

Durchlass_Verrohrung

- eingeschränkt
- frei durchgängig
- mangelhaft
- nicht durchgängig

FFH-Managementplan

- Bachmuschel
- Grüne Keiljungfer
- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
- Fischotter

- FWK 1_F268
- Gemeinden 1:5.000
- Grundstücke WWA



Maßnahmenkarte 1_F268

Umsetzungskonzept Creußen

Anlage 5



M 1 : 5.000

Datum: 11.06.2024

Ersteller: Schwab

Seite: 4 von 13



© Bayerische Vermessungsbehörde, www.gisdaten.bayern.de