

## Legende

### Punktuelle Hymomaßnahmen

- 69.1 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen
- 69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
- 69.31 Passierbares Bauwerk anlegen
- 69.5 Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit

### Lineare Hymomassnahmen

- 61 Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses
- 70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
- 70.2 Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
- 71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
- 72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
- 72.3 Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
- 73.1 Ufergehölzsaum herstellen
- 74.4 Auegewässer/ Ersatzfließgewässer entwickeln

### Fischaufstiegsanlage

- eingeschränkt durchgängig

### Sohlenbauwerk

- eingeschränkt durchgängig, Absturz
- eingeschränkt durchgängig, Sohlrampe
- nicht durchgängig, Absturz
- nicht durchgängig, Absturztreppe
- nicht durchgängig, Sohlrampe
- nicht durchgängig, Sohlgleite

### Wehr

- mangelhaft durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
- nicht durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
- nicht durchgängig, Fischaufstiegsanlage

### Wasserkraftanlage

- Fischaufstiegshilfe vorhanden: nein
- Fischaufstiegshilfe vorhanden: unbekannt

### Durchlass\_Verrohrung

- frei durchgängig
- mangelhaft

FWK 1\_F272

Grundstücke WWA

**Wasserwirtschaftsamt Weiden**


Maßnahmenkarte 1\_F272

Umsetzungskonzept Röhrenbach

Anlage 5

M 1 : 5.000 Datum: 17.10.2023

Ersteller: Schwab Seite 4 von 4



© Bayerische Vermessungsverwaltung, www.geodaten.bayern.de