




Legende


Ökologischer Zustand des Gewässers

mäßig

Landkreisgrenzen

Lkr. Bayreuth
Lkr. Tirschenreuth

Ökologische Zustandseinstufung



 Wasserwirtschaftsamt Weiden 	
Umsetzungskonzept Haidenaab 1_F264 bis Einmündung Flernitzbach u.a.	
Inhalt: Übersichtskarte ökologische Zustandseinstufung	Anlage 3
Maßstab: 1 : 60.000	Datum: 07.01.2025
Erstellerin: Schwab, Kunz	Plannummer: ÜK 3