

Gewässerabschnitt
GSK (Vor-Ort-Verfahren) - Gesamtbewertung

- noch nicht bewertet
- 99 - keine Bewertung
- 1 - unverändert
- 2 - gering verändert
- 3 - mäßig verändert
- 4 - deutlich verändert
- 5 - stark verändert
- 6 - sehr stark verändert
- 7 - vollständig verändert

Blatteinteilung Detailpläne
01 - 08 und 21 - 24

- Gemeindegrenze
- Landkreisgrenze

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Vorhaben: **Umsetzungskonzept 1_F312**

Lauterach und Nebengewässer: Taubenbach, Hausener Bach, Weihermühlbach, Mühlhauer Bach mit Utzenhofer Bach und Wirlbach

Maßstab: **1 : 40.000** **Übersichtsplan - Ost**
Bestand, Gewässerstruktur

Landkreis: **Amberg-Weilburg, Neumarkt i. d. Opf**

Plan-Nr.: **Bestand- Ost**

Kommune: **Schmidmühlen, Hohenburg, Rieden,**

Anlage: **5.2**

Vorhabensträger: **Freistaat Bayern**

Vorhabenszeichen(WAL)


Entwurfsverfasser: **WWA Weiden**

14.08.2019

Datum

Unterschrift Entwurfsverfasser:

Dateiablage: G:\zanwender\Janker\
Sachgebiet 3.4\Umsetzungskonzepte
entworfen: Baumann
bearbeitet: Sollfrank/Janker
geprüft: Fröhlich
Stand: August 2019



Legende:

Gewässerstrukturkartierung,
Bayerisches Landesamt für Umwelt,
vorläufiger Datenstand, 2016

Durchlass_Verrohrung

- Bewertung nach Experteneinschätzung**
- frei durchgängig
 - eingeschränkt durchgängig
 - mangelhaft durchgängig
 - nicht durchgängig

Sohlenbauwerk

- Bewertung nach Experteneinschätzung**
- ▼ frei durchgängig
 - ▼ eingeschränkt durchgängig
 - ▼ mangelhaft durchgängig
 - ▼ nicht durchgängig

Wanderhilfe

- Bewertung nach Experteneinschätzung**
- ▲ frei durchgängig
 - ▲ eingeschränkt durchgängig
 - ▲ mangelhaft durchgängig
 - ▲ nicht durchgängig

Wehr

- Bewertung nach Experteneinschätzung**
- frei durchgängig
 - eingeschränkt durchgängig
 - mangelhaft durchgängig
 - nicht durchgängig
 - eingeschränkt durchgängig mit Wanderhilfe
 - mangelhaft durchgängig mit Wanderhilfe
 - nicht durchgängig mit Wanderhilfe