


Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung 2\_F039 Flembach, Speckbach, Goldbrunnenbach, Fenkenwaldb.



Legende


Ökologischer Zustand des Gewässers

Mäßig

Landkreisgrenzen

- Lkr. Amberg-Sulzbach
- Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab
- Lkr. Bayreuth

Ökologische Zustandseinstufung





Wasserwirtschaftsamt  
Weiden



Inhalt: Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung  
Anlage 3

|            |          |             |         |
|------------|----------|-------------|---------|
| Maßstab:   | 1:50.000 | Datum:      | 09.2023 |
| Ersteller: | Schwab   | Plannummer: | ÜK 1    |