


# Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung 1\_F262 Floss, Rumpelbach, Mühlbach, Girnitz, Herrenbach



## Legende


### Ökologischer Zustand des Gewässers

— Unbefriedigend


### Landkreisgrenzen

⊠ Lkr. Neustadt/WN

### Ökologische Zustandseinstufung



Erhalten ← Ziele — Maßnahmen



Wasserwirtschaftsamt Weiden	
Inhalt: Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung Anlage 3	
Maßstab: 1:60.000	Datum: 11.2021
Ersteller: Schwab	Plannummer: ÜK 1