


# Übersichtskarte Querbauwerke und Blattschnitte 1\_F262 Floss, Rumpelbach, Mühlbach, Girnitz, Herrenbach



## Legende

### Durchgängigkeit Querbauwerke

#### Wehr

- mit FAA, eingeschränkt
- mit FAA, nicht durchgängig
- nicht durchgängig

#### Sohlenbauwerk

- eingeschränkt, Absturz
- eingeschränkt, Absturztreppe
- eingeschränkt, Sohlrampe
- eingeschränkt, Sohlgleite
- frei durchgängig, Absturz
- frei durchgängig, Sohlgleite
- mangelhaft, Absturz
- mangelhaft, Sohlrampe
- mangelhaft, Sohlgleite
- nicht durchgängig, Absturz
- nicht durchgängig, Absturztreppe
- nicht durchgängig, Sohlrampe
- nicht durchgängig, Sohlgleite

#### Durchlass / Verrohrung

- eingeschränkt
- mangelhaft
- nicht durchgängig

#### Fischaufstiegsanlage

- mangelhaft
- nicht durchgängig

#### Wasserkraftwerk

- Fischaufstiegshilfe vorhanden: ja
- Fischaufstiegshilfe vorhanden: nein
- Fischaufstiegshilfe vorhanden: unbekannt

### Grundlageninformationen

- Flusswasserkörper 1\_F262
- Blattschnitte

 <b>Wasserwirtschaftsamt Weiden</b>  	
Inhalt: Übersichtskarte mit Querbauwerken und Blattschnitten <span style="float: right;">Anlage 3</span>	
Maßstab: 1:60.000	Datum: 11.2021
Ersteller: Schwab	Plannummer: ÜK 3