


Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung 1_F268 Creußen und Nebengewässer: Schaumbach, Erlbach, Thumbach



Legende

Ökologischer Zustand des Gewässers

— Unbefriedigend

Landkreisgrenzen

▭ Lkr. Neustadt an der Waldnaab

Ökologische Zustandseinstufung

Wirbellose
Wassertiere



Saprobie

Fische




Degradation

Organ. Belastung


Wasserpflanzen
& Aufwuchsalgen



Pflanzennährstoffe



Erhalten Ziele ← Maßnahmen



Wasserwirtschaftsamt
Weiden



Inhalt: Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung
Anlage 3

Maßstab: 1:80.000

Datum: 06.2022

Ersteller: Schwab

Plannummer: ÜK 1