



Legende

- Wehr
- eingeschränkt
 - frei durchgängig
 - mangelhaft
 - mit Fischaufstiegsanlage
 - nicht durchgängig
 - mit Fischaufstiegsanlage, Absturz
 - nicht durchgängig, Absturztreppe
 - nicht durchgängig, Sohlrampe
 - nicht durchgängig, Sohlengleite
- Sohlenbauwerk
- eingeschränkt, Absturz
 - eingeschränkt, Absturztreppe
 - eingeschränkt, Sohlrampe
 - eingeschränkt, Sohlengleite
 - frei durchgängig, Absturz
 - frei durchgängig, Absturztreppe
 - frei durchgängig, Sohlrampe
 - frei durchgängig, Sohlengleite
 - mangelhaft, Absturz
 - mangelhaft, Absturztreppe
 - mangelhaft, Sohlrampe
 - mangelhaft, Sohlengleite
 - nicht durchgängig, Absturz
- Durchlass_Verrohrung
- eingeschränkt
 - frei durchgängig
 - mangelhaft
 - nicht durchgängig
- Fischaufstiegsanlage
- eingeschränkt
 - frei durchgängig
 - mangelhaft
 - nicht durchgängig
- Flusswasserkörper 1_F268
- Blattschnitte



Wasserwirtschaftsamt Weiden



Umsetzungskonzept Creußen 1_F268 und Nebengewässer, Schaumbach, Erlbach, Thumbach

Inhalt: Übersichtskarte mit Querbauwerken und Blattschnitte

Anlage 3

Maßstab: 1 : 80.000	Datum: 28.05.2025
Erstellerin: Schwab, Kunz	Plannummer: ÜK 3.3