



Legende

- Punktuelle Hymomaßnahmen**
- 69.1 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen (abgeschlossen)
 - 69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
 - 69.41 Fischaufstiegsanlage (technisch oder naturnah) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk umbauen/optimieren
 - 75.1 Altgewässer anbinden

- Lineare Hymomaßnahmen**
- 70.1 Flächenenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
 - 70.2 Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
 - 70.3 Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z.B. Strömungsenker einbauen)
 - 71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
 - 72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
 - 72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage oder Reaktivierung)
 - 72.3 Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
 - 73.1 Ufergehölzsaum herstellen
 - 72.4 Auflockern starrer/monotoner Uferlinien (abgeschlossen)
 - 73.1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln (abgeschlossen)

- Fischaufstiegsanlage**
- eingeschränkt durchgängig
 - nicht durchgängig
- Wehr**
- mangelhaft durchgängig
 - nicht durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
 - nicht durchgängig, Fischaufstiegsanlage vorhanden

- Sohlenbauwerk**
- Absturz, eingeschränkt durchgängig
 - Sohlrampe, eingeschränkt durchgängig
 - Sohlgleite, eingeschränkt durchgängig
 - Sohlrampe, frei durchgängig
 - Absturztreppe, mangelhaft durchgängig
 - Absturz, nicht durchgängig
 - Absturz mit Fischaufstiegsanlage, nicht durchgängig
 - Sohlrampe, nicht durchgängig

- Durchlass_Verrohrung**
- eingeschränkt
 - frei durchgängig
 - mangelhaft
 - nicht durchgängig

- FFH-Managementplan**
- Bachmuschel
 - Grüne Keiljungfer
 - Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
 - Fischotter
 - FWK 1_F268
 - Gemeinden 1:5.000
 - Grundstücke WWA

Wasserwirtschaftsamt Weiden

Maßnahmenkarte 1_F268

Umsetzungskonzept Creußen

Anlage 5

M 1 : 5.000 Datum: 11.06.2024

Ersteller: Schwab Seite: 5 von 13