


Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung 1_F272 Röthenbach (Dürnast)



Legende

Ökologischer Zustand des Gewässers

— Unbefriedigend

Landkreisgrenzen

▭ Lkr. Amberg-Sulzbach


▭ Lkr. Neustadt/WN

Ökologische Zustandseinstufung

Wirbellose
Wassertiere



organische Belastung
Gewässerstruktur



Fische



Gewässerstruktur



Wasserpflanzen
& Aufwuchsalgen






Pflanzennährstoffe



Zustand gesamt: unbefriedigend

Erhalten ← Ziele → Maßnahmen

sehr gut gut mäßig unbefriedigend schlecht


Wasserwirtschaftsamt Weiden



Inhalt: Übersichtskarte Ökologische Zustandseinstufung Anlage 3

Maßstab: 1:50.000	Datum: 10.2020
Ersteller: Schwab	Plannummer: ÜK 1