
Übersichtskarte Querbauwerke und Blattschnitte 1_F308 Rosenbach, Breitenbrunner Bach



Legende

Durchgängigkeit Querbauwerke Wehr

nicht durchgängig

Sohlenbauwerk

- frei durchgängig, Sohlrampe
- eingeschränkt, Absturz
- mangelhaft, Absturz
- mangelhaft, Sohlrampe
- III nicht durchgängig, Absturz
- nicht durchgängig, Sohlrampe

Fischaufstiegsanlage

nicht durchgängig

Durchlass / Verrohrung

inicht durchgängig

Wasserkraft

nicht durchgängig

Grundlageninformationen

Flusswasserkörper 1_F308

Blattschnitte A3-Format

